


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® CLEAN

Montage / *Assembly:*

1. SKINTOP ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
Screw SKINTOP into housing or tighten with locknut (tightening torque M)
2. Leitung durchziehen
Put cable through
3. Hutmutter mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M)
Tighten the capnut (tightening torque M)



Schutzart / *Protection class:*

IP 66 nach / *in acc. to* DIN EN 60529IP 68, 5bar (30min) nach / *in acc. to* DIN EN 60529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis +100°C / *Dynamic -20°C up to +100°C*

Ohne Gegenmutter:
NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
*Usage without Locknut:
FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!*

Technische Tabelle / *Technical table*

Bezeichnung / <i>Designation</i>	Drehmoment / <i>Torque</i>	Klemm- und Dichtbereich / <i>Clamping and Sealing range</i>	
		EN 62444	
		Kategorie der Zugentlastung / <i>Categorie of strain-relief</i>	Klemmbereich / <i>Clamping range</i>
SKINTOP® CLEAN M12x1,5	1,5 Nm	A	4,5 - 6 mm
SKINTOP® CLEAN M16x1,5	3 Nm	A	7,5 - 9 mm
SKINTOP® CLEAN M20x1,5	6 Nm	A	8,5 - 12 mm
SKINTOP® CLEAN M25x1,5	8 Nm	A	11 - 17 mm
SKINTOP® CLEAN M32x1,5	10 Nm	A	13 - 21 mm
SKINTOP® CLEAN M40x1,5	13 Nm	A	15 - 28 mm

Hinweis / *Note:*

Detaillierte Informationen zur Montagebohrung sind im Montagehinweis (MH53111000DE_EN) für diesen Verschraubungstyp auf lapp.com verfügbar.

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Betriebsanleitung beigelegt werden.

Detailed information about the assembly hole is available in the installation instructions (MH53111000DE_EN) for this type of cable gland on lapp.com.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.