



44424055	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 06.11.2024	EPIC® H-A 3/4 MCC EPIC® H-A 3/4 FCC	

Diese Montageanleitung ist gültig für:
 This assembly instruction is valid for:

44424055 EPIC H-A 003 MCC
44424056 EPIC H-A 003 FCC
44424057 EPIC H-A 004 MCC
44424058 EPIC H-A 004 FCC




- 1. Abmanteln
Dismantle
- 2. Abisolieren
strip




Querschnitte Cross section	Abmantellänge für Arbeits- und PE-Kontakte Dismantle length for live and PE-contacts	Abisolierlänge Stripping length
0,14-2,5mm²	25 mm	8-10 mm

- 3. Befestigungsschraube mit Schraubendreher PH2 gegen den Uhrzeigersinn lösen.
Loosen the fixing screw counterclockwise with a screwdriver PH2.




44424055	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 06.11.2024	EPIC® H-A 3/4 MCC EPIC® H-A 3/4 FCC	

- 4.** Kabel durch Gehäuse (und evtl. unmontierter Kabelschverschraubung) führen
Push cable through hood/housing (and cable gland if available)



- 5.** Mit Schraubendreher Schlitzbreite 3 oder 3,5mm Federklemme auf der Seite mit dem Strich herunterdrücken (a) um dann Litzen in den Isolierkörper einführen zu können (b). Nachdem Litzen eingeführt wurden Schraubendreher herausführen, sodass eine Klemmung durch die Federklemme erzeugt werden kann (c).
Use a slotted screwdriver 3 or 3.5mm to press down the spring clamp on the side with a line (a) in order to insert the conductors into the insulating body (b). After the conductors have been inserted, remove the screwdriver so that the spring clamp can clamp them (c).

a)



b)




c)




44424055	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 06.11.2024	EPIC® H-A 3/4 MCC EPIC® H-A 3/4 FCC	

- 6.** Einsätze in Gehäuse zurückführen
Push back inserts into housing.



- 7.** Befestigungsschraube mit 0,5 Nm Drehmoment festziehen.
Kabelverschraubung Montieren
Tighten the locking screw with a torque of 0.5 Nm.
Mount the cable gland



ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISSCONNECT UNDER LOAD



ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com