

Mitteilung zu Produktänderung	
Datum:	01.02.2025

Betroffene Artikel	
Produktänderung:	Produktänderung H-A und H-B Rechtecksteckverbinder
Produktserie	EPIC H-A und H-B
Betroffene Artikel	<p><u>Zwischenstutzen:</u> 10016000, 10016001, 10016002, 10016003, 10016004, 10016005, 10016006, 10016007</p> <p><u>Gehäuse:</u> 19446100, 19446000, 19445500, 44700008, 79462400, 79462200, 79460400, 79460200, 19565300, 19565000, 19564600, 19564000, 79492400, 79492200, 79490400, 79490200, 19012000, 19022000, 19021000, 19011000, 79020200, 79022400, 79022200, 79020400, 79020100, 79020000, 19040900, 19040700, 19042900, 19042800, 19045000, 19041000, 79057700, 79055700, 19040100, 19040000, 79077100, 19042000, 79057200, 79055400, 79055200, 79054400, 79054200, 79052600, 79052400, 79050600, 79044400, 79050400, 79044200, 19092900, 19082900, 19080900, 19083000, 19081000, 19092000, 19090000, 19080001, 19082500, 19082000, 19080000, 19080500, 79104800, 79104400, 79104200, 79094600, 79094400, 79094200, 79107400, 79107200, 79105200, 79102800, 79102400, 79102200, 79100800, 79100400, 79100200, 44422018, 79105400, 79128600, 19121900, 19113900, 19111900, 19123900, 19122000, 19114000, 19112000, 19124000, 19121000, 19111500, 44422020, 44422019, 19123000, 19113000, 19111000, 44422021, 79154800, 79154600, 79154400, 79152600, 79178500, 79157600, 79157400, 79155600, 79155400, 79152800, 79152400, 79150800, 79150400, 79144800, 79144600, 79144400, 79150600, 70250260, 79450000, 19439000, 79450400, 19563200, 19563000, 79480200, 79480400, 19024000, 19014000, 79010200, 19046900, 19046000, 79042200, 79040200, 79040600, 79042600, 79042400, 79040400, 19086900, 19086000, 79092400, 79092200, 79090401, 79090400, 79090200, 19127000, 19117000, 19127900, 19117900, 79142600, 79140600, 79140400, 79142400, 10442000, 70444000, 19448100, 19448000, 19450100, 79455200, 79455400, 79456200, 79456400, 10462000, 70474000, 19567100, 19567000, 19568100, 19568000, 79485200, 79485400, 79486400, 10003000, 10004000, 19005000, 79005600, 19006000, 79006600,</p>

U.I. Lapp GmbH
 Schulze-Delitzsch-Straße 25
 70565 Stuttgart
 Tel.: +49 (0)7 11/78 38-01
 Fax: +49 (0)7 11/78 38-26 40
 E-Mail: info.de.uil@lapp.com
 www.lapp.com

Registergericht
 Stuttgart HRB 12720

Geschäftsführer
 Matthias Lapp, Wilma Kauke, Karl
 Heckl, Michael Seddig, Lutz Grotebrune,

Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Andreas Lapp

Niederlassung
 Hannover

Ein Unternehmen der Lapp Gruppe

Lapp Insulator ist kein
 Unternehmen der Lapp Gruppe

	79005200, 79005400, 79006200, 79006400, 19007000, 79015600, 19009000, 79016600, 79015200, 79015400, 79016200, 79016400, 10032900, 10033900, 10032000, 10033000, 19034900, 19034700, 19035900, 79061600, 79060200, 79060400, 79061200, 79061400, 19036000, 19036100, 19038000, 79046600, 79045200, 79046200, 79046400, 10072900, 10073900, 10072000, 10073000, 19074900, 19075900, 79110200, 79110400, 79111200, 79111400, 19076900, 19078900, 79114200, 79114400, 79115200, 79115400, 19074000, 19075000, 79085200, 79085400, 79086200, 79086400, 19076000, 79096000, 79095200, 79095400, 79096200, 79096400
Gültig ab:	Sofort

Art der Änderung			
	JA	NEIN	Bemerkung
Kennzeichnung		X	
Abmaße		X	
Funktion		X	
Technische Daten		X	
Aussehen	X		Ohne Zwischenstutzen

Enthalten in			
	JA	NEIN	Bemerkung
Webkatalog	X		

Details zur Änderung	
<p>Die Produktpalette wird regelmäßig überprüft und kontinuierlich optimiert. Die Rechtecksteckverbinder der EPIC H-A (10, 16), sowie EPIC H-B (6, 10, 16, 24) Serien werden einfließend auf das neue Design umgestellt. Der vormontierte Zwischenstutzen entfällt zukünftig. Der Zwischenstutzen ist weiterhin als Zubehör separat erhältlich. Zudem gibt es die Ausführung als Adapter von M- auf PG- Gewinde. Die technischen Eigenschaften bleiben durch diese Änderung unverändert.</p>	
Bisher	Zukünftig
<p>Altes Design mit Zwischenstutzen vormontiert</p> 	<p>Neues Design mit Zwischenstutzen als Zubehör.</p> 

U.I. Lapp GmbH
 Schulze-Delitzsch-Straße 25
 70565 Stuttgart
 Tel.: +49 (0)7 11/78 38-01
 Fax: +49 (0)7 11/78 38-26 40
 E-Mail: info@lappkabel.de
 www.lappkabel.de

Registergericht
 Stuttgart HRB 12720

Geschäftsführer
 Matthias Lapp, Karl Heckl,
 Lutz Grotebrune, Boris Katic

Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Andreas Lapp

Niederlassung
 Hannover

Ein Unternehmen der Lapp Gruppe

Lapp Insulator ist kein Unternehmen der Lapp Gruppe